

Date : 07.01.2026

Auteur : J. Pepinster

Visa auteur :

## COMPTE RENDU DE CHANTIER

<b>Date et lieu du chantier</b>	02 et 03.01.2026 Matelots
<b>Objet</b>	Groupe électrogène, peinture, locaux, rangement
<b>Étaient présents</b>	Julian, Philippe, Philippe, Dominique, Cyril
<b>Résumé : composants groupe électrogène, pièces grue Haulotte HA12, locaux</b>	

### Grue Haulotte HA12 :

Sablage et peinture de cerclages de réservoirs.

### Composants du groupe électrogène :

Sablage et peinture de deux capots et du support d'échappement préalablement créé aux dimensions de la voiture

Sablage du cloisonnement interne menant à l'échappement

### Locaux :

Démontage de l'établi mobile ayant supporté le moteur du GE lors de son entretien

Rangement des fluides, d'équipements de calage et des lorries

Nettoyage de la base vie



Les deux capots peints



Support d'échappement et cloisonnement interne